



<b>Baureihe GSM/GSX</b>									
		GSM/GSM							
Serviceleistungen		GSM20	GSX20	GSM30	GSX30	GSM40	GSX40	GSX50	GSX60
Service-Paket 1* verbindlich	<b>Überprüfung Aktuator + Wartung Spindel</b> - einfacher Funktionstest - Reinigung und Prüfung der Spindel auf mechanische Defekte - Nachschmierung Spindel, A-Lager, Gewinderohr	225,00 €		250,00 €		275,00 €		300,00 €	350,00 €
	<b>Wartung** aller Komponenten, Befundung mit Kostenvoranschlag</b> - Funktionstest am Servoregler - Demontage + Reinigung aller Teile - Befundung der Funktionsbaugruppen (ohne Ursachenanalyse) - Kostenvoranschlag	375,00 €		475,00 €		575,00 €		675,00 €	775,00 €
	<b>Wartung** aller Komponenten, Befundung mit Kostenvoranschlag und Bericht</b> - Funktionstest am Servoregler - Demontage + Reinigung aller Teile - Befundung der Funktionsbaugruppen inkl. Fehler- und Ursachenanalyse (detaillierter Bericht mit Bildern) - Kostenvoranschlag	500,00 €		600,00 €		700,00 €		800,00 €	900,00 €

Zusatzpauschalen									
Komplette Überholung		GSM20	GSX20	GSM30	GSX30	GSM40	GSX40	GSX50	GSX60
Ersatz	<b>Austausch einer Hauptkomponente (Rotor oder Stator)</b> Ersatz aller Verschleißteile und entweder des Stators oder Rotors (Zylinder)	1.600,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.800,00 €	5.500,00 €	8.500,00 €
	<b>Austauschaktuator</b>	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage
Entsorgung	<b>Verschrottungspauschale</b> Entsorgung des Aktuators durch Repair Center	65,00 €		65,00 €		65,00 €		100,00 €	

\*Service-Paket 1: verbindliche Mindestpauschale

\*\*Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung, um die maximale Leistung und Lebensdauer der Produkte zu erhalten.

Wartungs-Verschleißteile sind: Wellendichtringe, Buchsen, B-Lager, Dichtungen, O-Ringe, Schmierung

Wir übernehmen 6 Monate Gewährleistung auf getauschte Teile.

--- **EILIGE REPARATUREN AUF ANFRAGE GEGEN AUFPREIS** ---