



Baureihe GSM/GSX									
		GSM/GSX							
Serviceleistungen		GSM20	GSX20	GSM30	GSX30	GSM40	GSX40	GSX50	GSX60
Service-Paket 1* verbindlich	Überprüfung Aktuator + Wartung Spindel - einfacher Funktionstest - Reinigung und Prüfung der Spindel auf mechanische Defekte - Nachschmierung Spindel, A-Lager, Gewinderohr	225,00 €		250,00 €		275,00 €		300,00 €	350,00 €
	Wartung** aller Komponenten, Befundung mit Kostenvoranschlag - Funktionstest am Servoregler - Demontage + Reinigung aller Teile - Befundung aller Komponenten (ohne Ursachenanalyse) - Kostenvoranschlag	375,00 €		475,00 €		575,00 €		675,00 €	auf Anfrage
	Wartung** aller Komponenten, Befundung mit Kostenvoranschlag und Bericht - Funktionstest am Servoregler - Demontage + Reinigung aller Teile - Befundung aller Komponenten inkl. Fehler- und Ursachenanalyse (detaillierter Bericht mit Bildern) - Kostenvoranschlag	500,00 €		600,00 €		700,00 €		800,00 €	auf Anfrage

Zusatzpauschalen									
Komplette Überholung		GSM20	GSX20	GSM30	GSX30	GSM40	GSX40	GSX50	GSX60
Ersatz	Austausch einer Hauptkomponente (Rotor oder Stator) Ersatz aller Verschleißteile und entweder des Stators oder Rotors (Zylinder)	1.600,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.800,00 €	5.500,00 €	8.500,00 €
	Austauschaktuator	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage
Entsorgung	Verschrottungspauschale Entsorgung des Aktuators durch Repair Center	65,00 €		65,00 €		65,00 €		100,00 €	

*Service-Paket 1: verbindliche Mindestpauschale

**Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung, um die maximale Leistung und Lebensdauer der Produkte zu erhalten.
 Wartungs-Verschleißteile sind: Wellendichtringe, Buchsen, B-Lager, Dichtungen, O-Ringe, Schmierung

--- EILIGE REPARATUREN AUF ANFRAGE GEGEN AUFPREIS ---